POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5°С до +60°С, температура баллона от +15°С до +30°С.

1. Поверхности деталей тщательно очистить от грязи, пыли, масла, жира, ржавчины и других материалов, которые могут воспрепятствовать адгезии. Поверхности деталей должны быть сухими. **ВАЖНО!** Температура поверхности деталей от +5°С до +60°С.
2. **ВАЖНО!** Проверить температуру баллона, она должна быть в диапазоне от +15°С до +30°С.
3. Для работы необходим пистолет для монтажной пены (желательно использовать профессиональный инструмент POLYNOR). Пистолет должен быть новым или тщательно очищенным от предыдущего материала.
4. Накрутить баллон на пистолет. Рабочее положение - вверх дном.
5. Встряхнуть баллон 15-20 раз, и открыть регулировочный винт пистолета на максимальную подачу материала.
6. **ВАЖНО!** Рабочее положение – вверх дном! Мягко нажимая на спусковой крючок пистолета начать дозировать клей из баллона.
7. **ВАЖНО! КЛЕЙ НАНОСИТСЯ ПОЛОСКАМИ ШИРИНОЮ НЕ БОЛЕЕ 10 МИЛЛИМЕТРОВ!**
8. Нанесите клей на одну деталь, подождите 2-3 минуты и прижмите вторую деталь сверху. Излишки клея сразу уберите губкой или тряпкой. Застывший клей удаляется только механическим путем.
9. Прижимайте деталь к поверхности в течении 2-3 минут.
10. **ВАЖНО!** При паузе в работе с клеем более, чем 5 минут, обязательно плотно закрутите регулировочный винт пистолета, дабы избежать попадания воздуха в пистолет.
11. Окончание работы возможно в двух вариантах.

11А. «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» - клей не скручивается с пистолета и хранится вертикально, вниз дном.
Данный способ хранения подойдет Вам, если вы планируете использовать клей повторно в ближайшие 3 месяца.
ВАЖНО! Плотно закрутите регулировочный винт пистолета, чтобы избежать попадания воздуха в пистолет.
Перед работой, открутите винт на максимум и начните работу с пункта № 5 данной инструкции. В «СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ», клей может гарантированно храниться до 3-х месяцев. После каждого использования, срок хранения клея таким способом будет возобновляться, общий срок хранения будет ограничен только сроком годности самого клея.

11В. «НУЖЕН ПИСТОЛЕТ». Аккуратно скрутите баллон с пистолета и уберите его в сторону. Вы можете снова исползовать его в любой момент, до истечения срока годности продукта.
На пистолет накрутите баллон очистителя «POLYNOR CLEANER». Встряхните баллон и тщательно прочистите пистолет до того момента, когда из него не перестанут выходить остатки клея. Плотно закрутите регулировочный винт пистолета и оставьте на 30 минут. Через 30 минут пистолет можно использовать в работе с другими материалами. Чистку пистолета необходимо производить в помещении без открытого источника огня, неизолированного электропитания, вдали от работающих бытовых приборов, не курить. Помещение тщательно проветривать. Использовать персональную защиту.

ВАЖНО! Температура поверхности деталей от +5°С до +60°С. **ВАЖНО!** Температура окружающей среды от +5°С до +60°С. **ВАЖНО!** Температура баллона от +15°С до +30°С.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 650 мл
Кол-во в коробке: 12 шт.
Кол-во в паллете: 1008 шт.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке
в сухом прохладном месте
при температуре: +5°С до +30°С

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время работы использовать очки и перчатки (незатвердевший пенополиуретан раздражает кожу, дыхательные пути, глаза), при недостаточной вентиляции и большой концентрации паров - респиратор. В случае попадания в глаза обратиться к врачу. Во время выполнения работ обязательно проветривать помещение!

СОДЕРЖИМОЕ БАЛЛОНА НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! НЕ БРОСАТЬ! НЕ ПОДВЕРГАТЬ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ! ДАЖЕ ПУСТОЙ БАЛЛОН НЕЛЬЗЯ ВСКРЫВАТЬ ИЛИ СЖИГАТЬ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАСПЫЛЯТЬ НА ОГОНЬ ИЛИ РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ! ХРАНИТЬ БАЛЛОН В МЕСТЕ, НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ВОЗГОРАНИЯ! СОДЕРЖИТ 4,4 - ДИФЕНИЛМЕТАН ДИИЗОЦИОНАТ! НЕ ХРАНИТЬ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ! НЕ НАГРЕВАТЬ ОГНЕМ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ, НЕ КИПЯТИТЬ! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ!

WWW.POLYNOR.RU

info@polynor.ru

Версия 002 от 20.02.2024

Данная информация является результатом собственных испытаний. Компания не берет ответственности за различия в полученных результатах, т.к. материалы, способ применения и внешние факторы могут отличаться. Необходимо предварительное тестирование перед применением.